



USYTUOWANIE ELEMENTU

skala 1:2000



WIDOK A-A

skala 1:250



- UWAGA:
1. W strefie styku muru i gruntu występuje rozluźnienie struktury muru, ubytki elementów murowych i zapraw,
 2. Lokalne z mur porasta roślinność
 3. Korona muru jest uszkodzona na całej jego długości



WZMOCNIENIE RENOWACJA I NAPRAWA PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU ORYGINALNEJ SUBSTANCJI ZABYTKOWEJ OBWODOWEGO MURU ZEWNĘTRZNEGO ZAMKU WRAZ Z PRZYPORAMI			
Uszkodzenia muru od północy		Skala:	1:250
		Data:	Czerwiec 2017
		Nr rys: 1	
Opracował:		Podpis:	
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, upr. bud. nr SLK/14,80/POOK/06			
Sprawdził:		Podpis:	
dr inż. Zbigniew Pajęk, upr. bud. nr 14,8/79/BG, rzeczoznawca budowlany, nr ewid. 01/7/92			