



USYTUOWANIE ELEMENTU  
skala 1:2000



WIDOK C-C  
skala 1:250



- UWAGA:
1. W strefie styku muru i gruntu występuje rozluźnienie struktury muru, ubytki elementów mурowych i zapraw,
  2. Lokalne z mur porasta roślinność
  3. Korona muru jest uszkodzona na całej jego długości



WZMOCNIENIE RENOWACJA I NAPRAWA PRZY JEJEDNOCZESNYM ZACHOWANIU ORYGINALNEJ SUBSTANCJI ZABYTKOWEJ/ OSNOWOWEGO MURU ZEWNĘTRZNEGO ZAMKU WRAZ Z PRZYPORAMI			
Uszkodzenia muru od południa		Skala:	Nr rys:
		1:250	
Opracował: dr hab. inż. Łukasz Drobieć, upr. bud. nr SLK14.80/P.OOK/06		Data: czerwiec 2017	3
Sprawdził: dr inż. Zbigniew Pajk, upr. bud. nr 14.879/B.B., rzeczoznawca budowlany, nr ewid. 01/7192		Podpis:	