



Str. 68					
13	6	Drzwiczki rewizyjne	Door16x9		INCOBEX
12	2	Wyłącznik nadmiarowy	S301 B		Legrand
11	2	Rozdzielnica nascienna	S-2		Legrand
10	1	Wyłącznik nadmiarowy	S303 B63		Legrand
9	1	Rozdzielnica nascienna	S-6		Legrand
8	1	Odgromnik	SP-B+C/3		EATON
7	1	Rozłącznik bezpiecznikowy	RBK-160	.	Legrand
6	1	Licznik energii czynnej 1 faz.	16EC1gw 5(80) 3x230/400 PAFAL		PAFAL
5	1	Tablica licznikowa 1-faz	T-1F-D		Elektroplast
4	2	Licznik energii czynnej 3 faz.	16EC3gw 5(80) 3x230/400 PAFAL		PAFAL
3	2	Tablica licznikowa 3-faz	T-3F-D		Elektroplast
2	2	Skrzynka termoutwardzona	ST1/44x1	1 kom.	INKOBEX
1	3	Skrzynka termoutwardzona	ST1/57x1	1 kom.	INKOBEX
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Typ	Dane techn.	Uwaga

Nazwa obiektu budowlanego		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji			
Adres obiektu budowlanego		ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin			
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna			Nr.rys. 16.2A-22	Skala %
	Schemat rozdzielni głównej RG				
Projektant	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnien budowlanych	Data
	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	T0-III-83861/18/76	02.2017
Sprawdzający	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnien budowlanych	Data
	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	02.2017