


WIDOK D-D
skala 1:250



strefa starego muru,
znaczące wybrzuszenie,
ślady wysoien

znaczące ubytki spoin
i elementów murowych
rośliność na murze

strefa starego muru,
liczne ubytki

strefa starego muru,

nieznane zarysowanie

- UWAGA:
1. W strefie styku muru i gruntu występuje rozluźnienie struktury muru, ubytki elementów murowych i zapraw,
 2. Lokalanie z mur porasta rośliność
 3. Korona muru jest uszkodzona na całej jego długości



WZMOCNIENIE RENOWACJA I NAPRAWA PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU ORYGINALNEJ SUBSTANCJI ZABYTKOWEJ OSNOWOWEGO MURU ZEWNĘTRZNEGO ZAMKU WRAZ Z PRZYPORAMI			
Uszkodzenia muru od wschodu		Skala: 1:250	Nr rys: 4
		Data: Czerwiec 2017	
Opracował: dr hab. inż. Łukasz Drobieć, upr. bud. nr SLK.14.80/P.OOK/06	Podpis:		
Sprawdził: dr inż. Zbigniew Pajek, upr. bud. nr 14.879/B.B., rzeczoznawca budowlany, nr ewid. 01/7/92	Podpis:		