


poza
zakresem
remontu

zakres
remontu

osunięty fragment muru
27.12.2016, wsparty
konstrukcją
zabezpieczającą



OPIS OZNACZEŃ

- Q

— numer punktu pomiaru
- w=255cm

— wysokość muru wewnątrz
- z=555cm

— wysokość muru na zewnątrz

Temat rysunku	
Elewacja zachodnia Widok muru od wewnątrz	
Nr. Projektu	1702
Stan istniejący	Stan istniejący
Data	06.2017
Nr. Rysunku	ARCHITEKTURA
Sprawdził mgr inż. arch. Wojciech Stalmach 143/02	
Opracował mgr inż. arch. Aleksandra Bosowska	

Temat rysunku	
Elewacja zachodnia Widok muru od wewnątrz	
Nr. Projektu	1702
Stan istniejący	Stan istniejący
Data	06.2017
Nr. Rysunku	ARCHITEKTURA
Sprawdził mgr inż. arch. Wojciech Stalmach 143/02	
Opracował mgr inż. arch. Aleksandra Bosowska	

Objętość:
1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
2. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

Investor
Muzeum Zagłębia w Będzinie
ul. Świerczewskiego 15, Będzin

Biurowie projektowe
masa architektki
ul. Okrzei 15/25 I, 40-126 Katowice
www.masarchitektka.pl
tel. 796415675

Temat projektu
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru zewnętrznego Zanku wraz z przyporami z podziałem na etapy

Adres inwestycji
ul. Zankowa 1, Będzin

Projektował	mgr inż. arch. Leszek Filicki 55/10 SŁOKK/II	Projekt
Sprawił	mgr inż. arch. Wojciech Stalmach 143/02	
Opracował	mgr inż. arch. Aleksandra Bosowska	

Temat rysunku	
Elewacja zachodnia Widok muru od wewnątrz	
Nr. Projektu	1702
Stan istniejący	Stan istniejący
Data	06.2017
Nr. Rysunku	ARCHITEKTURA
Sprawdził mgr inż. arch. Wojciech Stalmach 143/02	
Opracował mgr inż. arch. Aleksandra Bosowska	